



- Stan istniejący elewacji budynku :
- 1) Tynki na elewacji wymagają zbitcia.
 - 2) Czapa betonowa wymaga osłonięcia blachą.
 - 3) Brakujące cegły do uzupełnienia.
 - 4) Wszystkie opierzenia na ogniomurach wymagają wymiany na nowe.
 - 5) Wszystkie parapety wymagają wymiany.
 - 6) Okienka piwniczne wymagają pomalowania.

Widok elewacji bocznej lewej.
– stan istniejący .

Biurowo projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Włodyka			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100
Lokalizacja	ul. Al. Wyzwolenia 51A ; ul. 58–300 Wąbrzych	rys. nr	9
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Al. Wyzwolenia 51A w Wąbrzychu.	data	01.01.2016