



- Stan istniejący elewacji budynku :
- 1) Cała elewacja ceglana wymaga oczyszczenia.
  - 2) Rura spustowa wymaga przerobienia celem odprowadzenia wód deszczowych.
  - 3) Wszystkie parapety wymagają wymiany.
  - 4) Istniejące okna drewniane od strony podwórka poddać renowacji
  - 5) Wejścia do piwnic od strony podwórka zabezpieczyć wstawiając nowe drzwi drewniane - 2 szt..
  - 6) Wszystkie niezbędne stalowe elementy na elewacji do likwidacji.
  - 7) Wszystkie opierzenia wymagają wymiany na nowe.

Widok elewacji tylnej 2.  
— stan istniejący .

### UWAGA !!!

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią .
- Istniejący tynk zbić i oczyścić wodą - przygotować pod docieplenie metodą "lekką-mokrą" .
- Uzupełnić elementy z cegły miejscowo w miejscach braków .

**Biurowo-projektowo-usługowe**  
**"W P R O J E K T"**  
**Bukasz Władysław**

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - Posaż architekta	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100
Lokalizacja	ul. Al. Wykwienia 51A ; ul.: 58-300 Wodrzyca	rys. nr	11
Inwestor	Miejscowość Wodrzyca przy ul. Al. Wykwienia 51A w Wodrzyca	data	01.01.2016