



- Stan istniejący elewacji budynku :
- 1) Cała elewacja ceglana wymaga oczyzczenia.
  - 2) Rura spustowa wymaga wyrobienia celem odprowadzenia wód deszczowych.
  - 3) Wszystkie parapety wymagają wymiany.
  - 4) Istniejące drzwi drewniane od strony podwórka poddać renowacji
  - 5) Wejścia do piwnic od strony podwórka zabezpieczyć wstawiając nowe drzwi drewniane - 2 szt..
  - 6) Wszystkie niepotrzebne stalowe elementy na elewacji do likwidacji.
  - 7) Wszystkie opierzenia wymagają wymiany na nowe.

**UWAGA !!!**

- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią .
- Istniejący tynk zbić i oczyścić wodą - przygotować pod docieplenie metodą "lekką-mokrą" .
- Uzupełnić elementy z cegły miejscowo w miejscach braków .

Widok elewacji tylnej 1 i tylnej 3.  
 – stan istniejący .

<b>Biurowo-usługowe</b>			
<b>"W P R O J E K T"</b>			
<b>Bukasz Władysław</b>			
Projektant	Rolof Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - Pionier architektury	skala
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	240/01/DUW	1 : 100
Lokalizacja	ul. Al. Wyżwolenia 51A : ul.:58-300 Wodziszych		
Inwestor	Miejska Gmina Wodziszych		
Współpraca	Miejska Gmina Wodziszych przy ul. Al. Wyżwolenia 51A w Wodziszych		
data	01.01.2016		