- ŚCIANA DO DOCIEPLENIA
- obszar zajęcia pasa drogowego
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZEGO
Błażej Mandrela
BUDMA
KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE
Leszek Hammerling
ul. Powst. Chocieszyńskich 4, tel. 63-065 GRODZISK
NIP 788-105-26-89 REGON 63-063
ZAKRES OPRACOWANIA
PROJEKTOWANE ZADASZENIE
ul. Wyzwolenia
Aptekarska
263/8
263/9
265/12
265/33
265/26
265/24
265/22
265/27
265/29
265/28
265/31
265/30
265/23
264
363/1
362/1
360/2
359/6
360/3
359/4
359/3
359/2
359/1
359/5
358/2
358/3
358/1
357/3
357/1
357/4
357/2
352/2
346
347
266
267/3
268/2
267/1
267/2
268/1
269/3
269/1
269/2
270/2
270/1
271/2
271/1
265/19