

Stan istniejacy elewacji budynku :
1) Cała elewacja ceglana wymaga oczyszczenia.
2) Podmurówka ceglana okien piwnicznych do naprawienia i otynkowania.
3) Pas tynku nakrapianego na elewacji wymaga odtworzenia.
3) Rura spustowa wymaga wymiany.
4) Wszystkie parapety wymagają wymiany.
5) Istniejace zabytkowe drzwi drewniane wejściowe poddać renowacji
6) Istniejace uchwyty telekomunikacyjne niepotrzebne do likwidacji.
7) Tabliczki informacyjne do ponownego montażu.
8) Wszystkie opierzenia wymagają wymiany na nowe.
9) Kratka wentylacyjna wymaga wymiany.
10) Opaska betonowa wymaga wymiany.

Widok elewacji frontowej – stan istniejacy .

UWAGA !!!
- Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy zdemontować szyldy , anteny oraz tablice informacyjne .
- Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyc folią .
- Istniejący tynk oraz zdobienia architektoniczne oczyscić metoda opracowaną przez firmę Thomann-Henry®.
- Uzupełnić elementy ozdobne z cegły licowki w miejscach braków ,a następnie odtworzyć isniejącą strukturę zdobień.

.

Biuro projektowo-usługowe "WPROJEKT" Łukasz Włudyka

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektrura 240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala 1 : 100
Lokalizacja	ul.Al.Wyzwolenia 51A ; ul.;58-300 Wałbrzych	rys. nr 7
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Al.Wyzwolenia 51A w Wałbrzychu.	data 01.01.2016