



- Stan istniejący elewacji budynku :
- 1) Tynki na elewacji do zbitcia.
  - 2) Tynki na gzymsach pozostawić.
  - 3) Tynk na cokole do zbitcia.
  - 4) Wszystkie parapety do wymiany.
  - 5) Rury spustowe do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu elewacji.
  - 6) Tabliczki informacyjne na elewacji do wymiany.
  - 7) Wszystkie opierzenia do wymiany na nowe.

**UWAGA!!!** - ZAWIADOMIĆ ODPWIEDNIEGO OPERATORA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH O PROWADZONYCH PRACACH CELEM UPORZĄDKOWANIA INSTALACJI NA ELEWACJI.

Widok elewacji bocznej lewej – stan istniejący.

<b>Biurowo-usługowe</b> <b>"W P R O J E K T"</b> <b>Lukasz Witulka</b>			
Projektant	Robert Lucjan Maciejewski	nr upraw	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Skala	1 : 100		
Localizacja	ul. Wysockiego 2 ; ul.:58–300 Wąbrzych		
Investor	Miejscowość Mieszkańców przy ul. Wysockiego 2 w Wąbrzychu.		
egz. nr	5		