

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakład Kominiarski) we WROCLAWIU
REJONOWY ZARŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Wałbrzych, ul. Paia Pole 6
tel. 74 84-23-288
NIP 886-668-26-54

Wałbrzych, dnia 14.01.2020 r.

Opinia Nr

009997

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Polmiesz nr 3C/246 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Nspółnotę Wentylacyjne
zincacharnera mer. MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Podczas sprawdzenia podłączeń kominowych w mieszk. nr 3, 4, 6 ustalono miejscowość przewodu kominowego w 4, jest podłączona wentylacja z kuchni mieszkanie nr 2. Miesz. nr 2 - brak wentylacji w łazience. Miesz. nr 4 - brak wentylacji w łazience i łazience. Miesz. nr 6 - brak wentylacji wywiewnej. Proponuje się: wentylację wywiewną z kuchni miesz. nr 2 przesuwać z mechanicznego przewodu nr 4 do przewodu nr 5 w mieszkaniu nr 2 można podciągnąć przez grzewczy do przewodu nr 3.

Inne uwagi: Miesz. nr 4. okna PCV nie posiadają nawiewników, brak jest wentylacji wywiewnej - może być problem z wymianą powietrza i dostawieniem powietrza do mieszka.

Kontroli dokonał: D. Stępa, A. Stępa

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Nspółnotę Wentylacyjne
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:
BOK „PODCÓREZY”
dnia 2020-01-20


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stępa

Opis 09997.
 inwentaryzacja pionu



tu można pociąć prec gnewcy w m. m 2.

tu można wyciąć wentylacyjne techniki w m. m. m 2. -

Uwaga: pion w 4, który jest. m. m. m. jest w części stychu bardzo mocno odchylony od pionu dwa razy - usunąć w. m. m. nie wykonać! Pion ten należy wycofać z eksploatacji.