



Mieszkanie nr 1 okna PCV bez nawiewników

Mieszkanie nr 2 okna PCV bez nawiewników, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, brak jest prawidłowej wentylacji wywiewnej w kuchni istniejąca jest przejściowa w ścianie z kuchni do łazienki

Mieszkanie nr 3 okna PCV bez nawiewników, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, nieprawidłowa wentylacja wywiewna z łazienki (dziura w ścianie), brak wentylacji wywiewnej w kotłowni (piwnica) zakaz używania "junkersa" w łazience


Mieszkanie nr 4 pustostan, lokator zmarł, brak jest możliwości sprawdzenia

Mieszkanie nr 5 ogrzewane elektrycznie, zbyt mały nawiew w drzwiach łazienki, nieprawidłowa wentylacja wywiewna z łazienki (dziura w ścianie) zakaz używania "junkersa" w łazience, okna PCV bez nawiewników odłączyć okap elektryczny

Mieszkanie nr 6 okna PCV bez nawiewników, brak nawiewu w drzwiach łazienki

Okna PCV powinny posiadać nawiewniki Dz.U. nr 201 § 155 ust 3

MISTRZ KOMINIARSKI

  
Daniel Siara

