

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 19-01 0311-05	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej Wyszczególnienie robót: 1. Ręczne wykucie cegieł na całej długości pęknięcia. 2. Przemurowanie cegłami lub wstawienie cegieł. 3. Zarzucenie przemurowanych pęknięć zaprawą, lub ospoinowanie.	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Wyszczególnienie robót: 1. Odbicie odstających i spękanych tynków. 2. Przygotowanie powierzchni do tynkowania umocowania otrzcinowania. 3. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych. 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
		5,39 * 3,10	m2	16,709	
				RAZEM	16,709
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.3	m2	16,709	
				RAZEM	16,709
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.4	m2	16,709	
				RAZEM	16,709
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.6	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
8	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.7 * 1,5	t	0,300	
				RAZEM	0,300